



Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 501-900 Fax: (06 56) 501-951

Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 63

Web: <http://www.kotivizig.hu> E-mail: titkarsag@kotivizig.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: (helyszín) Szolnok 2010. 07. hó 25. napján

Az ellenőrzött objektum (vízhasználat) megnevezése: Vidra Zoltán mértékegyesítő
.....

Az ellenőrzött objektum pontos címe: (település, utca, házszaám, helyrajzi száam) Szolnok
..... T. Á. S. J. f. f.

Az ellenőrzött adatai (cég esetén: megnevezés, székhely, vezető neve, -beosztása, cégbírósági bejegyzés száma; magánszemély esetén: név, szül. hely, időpont, anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány száma): Vidra Zoltán
..... 5000 Szolnok, Vörösmarty utca 1
.....

Jelen vannak:

1./ Az ellenőrzött (engedélyes, üzemeltető) részéről (név; szül.hely, időpont; an.; lakcím; szem.ig.sz.)

..... Vidra Zoltán oszt. hely. c. sz. vez.
.....

2./ A Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről:.....

..... Gombóczy István
.....

Tárgy: A II/2392 vksz-ú vízhasználat (vízilétesítmény, vízimunka) ellenőrzése

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság [továbbiakban: Igazgatóság] képviselői megjelentek. Az Igazgatóság képviselői az ellenőrzési jogosultságaikat igazolták. Az Igazgatóság képviselői tájékoztatták az ellenőrzöttet arról, hogy a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés c) pont szerint ellenőrzést végeznek. Az ellenőrzés keretében az Igazgatóság képviselői a vízhasználat ellenőrzéséhez szükséges területre, építménybe, létesítménybe beléphetnek, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő létesítményt, tevékenységet megvizsgálhatnak.

..... Vidra Zoltán a fentieket tudomásul vette.

.....
ellenőrzött

.....
jegyzőkönyvvezető

A vízhasználat leírása, az ellenőrzés megállapításai (a létesítmények állapota, az üzemeltetés körülményei):

Tüdőbőrkán: átmeneti	2p. b.	0+559tl
Gábor A. Ártéri átmeneti	Ártéri	66+227tl
Tüdőbőrkán, no. b. ártéri	Ártéri	62+593tl
Rálőcsitálva no. ver.	Ártéri	62+719tl


Tüdőbőrkán: komolyan rendezett tábla társított a Bivár-ktf. felülvizsgálta.
A hulladék: szabványt le kell szerjenni

Gábor Ártéri: átmeneti: Működik, rendszeres megtekintés. A Bivár-ktf. felülvizsgálta.

Személyi b. ártéri: tisztítókészlet: A tisztítókészlet és b. ártéri rendezett. Tábla társított.

Rálőcsitálva nyomsorozattal: A szedőpropelt laposán átépült. A b. ártéri társított.

Kérjük a VCSOT 2017-től, hogy a Bivár-ktf. vizsgálói jlv-ból bírálnak egy példányt megtekinteni.



ellenőrzött



jegyzőkönyvvezető

